

CERTYFIKOWANY RZECZOZNAWCA

z zakresu

techniki samochodowej, ruchu drogowego oraz lakiernictwa samochodowego

inż. Andrzej Jaworowicz

05-820 Piastów, ul. Edwarda Słońskiego 2b

tel.: 531 55 88 17; e-mail: rzeczoznawcy@wp.pl, mototaks@gmail.com;

WYCENA Nr: 14/E/2021

z dnia: 2021/06/16

Wykonawca opinii : inż. Andrzej Jaworowicz RS 1019

Zleceniodawca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o Oddział Wsparcia

Adres: Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Właściciel: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o Oddział Wsparcia

Adres: Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

1. Badanie pojazdu przy ulicy Kruczej 6/14 w Warszawie w dniu 15-06-2021r

2. Instrukcja Określania Wartości Rynkowej Pojazdów nr 1/2016, zatwierdzona w dniu 17 maja 2016 roku

Uchwałą Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców

Wyposażenie pojazdu ustalono na podstawie rozkodowania numeru identyfikacyjnego VIN.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VI-2021

Marka: VOLVO

Rok produkcji: 2018

Model: XC 90 2.0 D5 MR`15

Wersja: Momentum AWD Getr

Nr rejestracyjny: WI541GW

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: YV1LC68TCJ1368189

Nr INFO-EKSPERT	039-06015
Data pierwszej rejestracji	2018/03/07
Wskazanie drogomierza	124816 km
Okres eksploatacji pojazdu (18/03/07-21/06/15)	39 mies.
Dop. masa całkow.	2630 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1969 ccm / 173kW (235KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2016.04-2018.10)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm System Volvo Guard	34	Roleta do bagażnika półautomatyczna
2	Czujnik deszczu	35	Schówek pod podłogą bagażnika
3	Czujniki parkowania - tył	36	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
4	Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie	37	Sterowanie radiem w kierownicy
5	Dywaniki tekstylne	38	Stylizacja nadwozia Momentum
6	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	39	System CTC - system kontroli trakcji w zakręcie
7	Fotele absorbujące energię zderzenia	40	System Driver Alert wykrywający zmęczenie kierowcy
8	Fotele komfortowe	41	System informowania o znakach drogowych RSI

9	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	42	System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
10	Immobilizer	43	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDW
11	Kierownica 3-ramienna	44	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
12	Kierownica pokryta skórą i aluminium	45	System poprawy jakości powietrza w kabinie AQS
13	Kierownica wielofunkcyjna	46	System Sensus Connect Infotainment
14	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z wykończeniem aluminiowym	47	System stabilizacji toru jazdy ESC
15	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	48	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
16	Kolumna kierownicy regulowana	49	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
17	Komputer pokładowy	50	System unikania i łagodzenia zderzeń na skrzyżowaniach
18	Krata wlotu powietrza z pionowymi, czarnymi żebrami lakierowanymi	51	System unikania i łagodzenia zderzeń z pieszymi i rowerzystami
19	Kurtyny powietrzne boczne	52	System wspomagania hamowania - City Safety
20	Listwa progu bagażnika aluminiowa	53	System wspomagania nagłego hamowania EBA
21	Listwy boczne okien chromowane	54	System zabezpieczeń bocznych SIPS
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	55	System zapobiegający przewracaniu się samochodu RSC
23	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	56	System zwalniania pedału hamulca
24	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	57	Szyby barwione
25	Napinacze pasów bezpieczeństwa	58	Światła do jazdy dziennej LED
26	Pakiet czystego wnętrza Clean Zone	59	Tarcze kół aluminiowe 19" 10-ramienne "Silver Bright"
27	Pakiet Oświetlenia Wnętrza poziom II	60	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
28	Podłokietnik centralny przedni	61	Wspomaganie układu kierowniczego
29	Poduszka powietrzna kierowcy	62	Wykończenie wnętrza aluminium Cross Brushed
30	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	63	Wyświetlacz zegarów 8" graficzny
31	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	64	Zamek centralny zdalnie sterowany
32	Poduszki powietrzne boczne przednie	65	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
33	Reflektory przednie LED		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Audio System High Performance
Głośniki 10 szt.
Złącze "USB"
Złącze "AUX"
Wyświetlacz 9" dotykowy
Wzmacniacz audio 330W
- 3 Fotele komfortowe z tapicerką skórzaną
Fotele komfortowe
Tapicerka ze skóry z elementami winylowymi
- 4 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 6 Relingi dachowe w kolorze srebrnym podwyższone
Relingi dachowe w kolorze srebrnym
Relingi dachowe podwyższone
- 7 System Bezpieczeństwa Intellisafe Assist
Tempomat aktywny
System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA)
System ostrzegania Distance Alert
System Queue Assist
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Asystent parkowania równoległego i prostopadłego (dopłata) Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył Asystent parkowania równoległego Asystent parkowania prostopadłego	1 467
2	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	99
3	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia Fotel kierowcy regulowany elektrycznie Fotel kierowcy z pamięcią położenia	1 623
4	Fotele sportowe z tapicerką skórzaną Nappa (dopłata) Fotele sportowe Tapicerka ze skóry Nappa (8**A)	2 617
5	Lakier metalizowany Onyx Black	2 148
6	Spryskiwacze reflektorów	496
7	Stopnie boczne podświetlane	2 934
8	System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround System BLIS - układ monitorowania "martwych pól" lusterek System ostrzegania przed kolizją z tyłu System CTA - Cross Traffic Alert	1 343
9	Szyba przednia ogrzewana	337
10	Światła p/mgienne przednie	466
11	Wyświetlacz Head-Up	2 062
12	Wyświetlacz zegarów 12,3" cyfrowy	753

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 235/55 R19 101W DUELER H/P SPORT TL	50	50
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 235/55 R19 101W DUELER H/P SPORT TL	50	50
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 235/55 R19 101W DUELER H/P SPORT TL	50	50
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 235/55 R19 101W DUELER H/P SPORT TL	50	50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Uszkodzenia pojazdu:

- szyba czołowa - punktowe odpryski
- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej
- drzwi PL - ubytki powłoki lakierowej na tylnej krawędzi
- nakładka zderzaka tylnego - punktowe odpryski powłoki lakierowej
- drzwi TP - punktowe odpryski powłoki lakierowej
- drzwi PP - ubytki powłoki lakierowej na tylnej krawędzi
- reflektory przednie - zaparowane od wewnątrz

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (37 mies.)	186 000 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	16 345 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 2 438 PLN
---------------------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2018/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 2 miesiące wcześniej, zatem jego okres eksploatacji jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika ujemna korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 14 040 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 85 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 39 016 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -7,02%.

KOREKTY RÓŻNE - 13 010 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Szczególny charakter eksploatacji	-2,0	-3 717
<i>Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.</i> <i>Pojazd firmowy</i>		
Usunięcie usterek wg pkt stan techniczny	-5,0	-9 293

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 15 czerwca 2021 roku wynosi:

172900 PLN

(słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 32330,89 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VI-2021 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
 Certyfikat CCR PZM nr 235/II z dnia 11.01.2008r.
 Lista Ministerstwa Infrastruktury nr RS 1019

Jaworowicz
 inż. Andrzej Jaworowicz

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VI-2021

Marka: VOLVO

Rok produkcji: 2018

Model: XC 90 2.0 D5 MR`15

Wersja: Momentum AWD Getr

Nr rejestracyjny: WI541GW

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18